

Lerums Naturskyddsförening om torrläggningen i Säveån 7 juni 2016

Enligt bland annat artikeln i Lerums Tidning 17 augusti 2016 inträffade tillfällig torrläggning av en sträcka av Säveån 6 juni 2016. Torrläggningen berodde på driftstörning i Solvedens kraftverk mellan Mjörn och Sävelången. Enligt uppgift förorsakade driftstörningen i sin tur fiskdöd nedströms Hillefors kraftverk sedan detta stoppat på grund av vattenbrist.

Händelsen och dess konsekvenser behandlades vid möte med styrelsen för Lerums Naturskyddsförening 2016-08-22. Styrelsen konstaterade följande:

1. Den inträffade händelsen är en konsekvens av att ansvaret för kraftverken nedströms Mjörn inte finns samlat hos en aktör. För att minska risken för liknande händelser bör ansvaret sålunda samlas hos en aktör.
2. Tillgänglig information om händelsen är ofullständig. Händelsen inträffade 7 juni och tycks ha uppmärksamats först mer än två månader senare. Hur omfattande var torrläggningen? Hur omfattande var fiskdöden? Förorsakades andra skador?

Önskemålet om en ansvarig aktör för kraftverken enligt punkt 1 framstår som självklart. Innan frågorna enligt punkt 2 har klarlagts är Lerums Naturskyddsförening inte beredd att ta ställning till vilka eventuella ytterligare åtgärder som kan vara aktuella att vidta. Åtgärderna bör möjliggöra såväl fortsatt drift av kraftverket som avstängning av detta och inte inkräkta på kulturminnet Hillefors Grynkvarn.

Olov Holmstrand
Ordförande i Lerums Naturskyddsförening